海洋速報

Quick Bulletin of Ocean Conditions

海上保安庁

平成13年第33号

観測期間9月25日～10月9日



海洋概況

黒潮流域：黒潮本流は、都井岬で離岸、足摺岬から潮岬まで接岸傾向で流れ、野島埼南方の冷水を迂回して金華山東方まで北上した後、犬吠埼東方まで南下し、その後東方に流れている。

親潮流域及び混合水域：表面水温は6～25℃を示し、前号と比べ三陸沿岸から北海道沿岸にかけて1℃降温している。

日本海：表面水温は13～23℃を示し、前号と比べ本州沿岸から北海道沿岸にかけて1℃降温している。

冷水渦：野島埼南方（中心位置：33-40N,139-50E）、犬吠埼南東方（中心位置:34-10N,143-30E）、犬吠埼東南東方（中心位置:33-40N,147-20E）、塩屋埼東方（中心位置:36-50N,147-20E）および金華山東方（中心位置：38-20N,142-30E）に見られる。

暖水渦：襟裳岬東南東方（中心位置:40-50N,147-10E）に見られる。

海洋速報のホームページ

http://www.jhd.go.jp/

黒潮本流(流軸)

地名	流軸までの方向	流軸中心部までの距離(NM)	流向／流速	表面水温(℃)
石垣島	NW	80	－ / －	27
沖縄島	NW	85	－ / －	27
奄美大島	NW	85	－ / －	27
屋久島	W	65	－ / －	27
種子島	S	40	－ / －	27
都井岬	ESE	55	－ / －	27
足摺岬	S	30	ENE/2.0	27
室戸岬	S	30	ENE/2.0	27
潮岬	S	25	E /2.5	27
大王埼	S	75	－ / －	27
御前埼	S	105	－ / －	27
石廊埼	S	125	－ / －	26
八丈島	E	100	－ / －	26
三宅島	E	105	－ / －	26
野島埼	ESE	75	N /2.5	25
犬吠埼	SE	30	－ / －	25
塩屋埼	ENE	255	－ / －	25